

Průvodce výběrem - Jističe ⁽¹⁾

Jistič pevný, kompletní přístroj

FDE	FDS	FDN	FE160N	FE160H	FE250N	FE250H	FG400N	FG400H	FG630N	FG 630H
25 kA	36 kA	50 kA	50 kA	80 kA	50 kA	80 kA	50 kA	80 kA	50 kA	80 kA

Jmen. proud	Typ spouště	Póly	S elektromechanickou spouští								
50-63 A	LTM(D)	3P3D	433661	432952	430106	435115	434784	-	-	-	-
		4P3D	433709	432964	430123	435190	434859	-	-	-	-
64-80 A	LTM(D)	3P3D	433663	432955	430630	431751	431165	-	-	-	-
		4P3D	433711	432967	430688	431838	431252	-	-	-	-
80-100 A	LTM(D)	3P3D	433665	432958	430633	432945	431007	-	-	-	-
		4P3D	433713	432970	430691	432994	432198	-	-	-	-
100-125 A	LTM(D)	3P3D	433667	432961	430636	432953	431021	432962	431393	-	-
		4P3D	433715	432973	430694	433001	432205	433004	432209	-	-
125-160 A	LTM(D)	3P3D	433669	433602	433572	432971	431965	432976	431980	-	-
		4P3D	433717	433604	433578	433007	432214	433010	432218	-	-
160-200 A	LTMD	3P3D	-	-	-	-	-	432979	432076	-	-
		4P3D	-	-	-	-	-	433013	432223	-	-
200-250 A	LTMD	3P3D	-	-	-	-	-	432982	432096	-	-
		4P3D	-	-	-	-	-	433016	432227	-	-



Jmen. proud	Typ spouště	Póly	S elektronickou spouští (2)								
63-125 A	SMR1	3P	-	-	-	431698	431112	-	-	-	-
		4P	-	-	-	431787	431201	-	-	-	-
80-160 A	SMR1	3P	-	-	-	431703	431117	431706	431120	-	-
		4P	-	-	-	431790	431204	431793	431207	-	-
160-250 A	SMR1	3P	-	-	-	-	-	431709	431123	-	-
		4P	-	-	-	-	-	431796	431210	-	-
400 A	SMR1	3P	-	-	-	-	-	-	-	431455	431032
		4P	-	-	-	-	-	-	-	431536	431106
630 A	SMR1	3P	-	-	-	-	-	-	-	-	431461 431038
		4P	-	-	-	-	-	-	-	-	431539 431132



Plynule stavitelný modul jmen. proudu		Póly									
63-125 A		3P3D	-	-	-	432192	-	-	-	-	-
		4P3D	-	-	-	432228	-	-	-	-	-
80-160 A		3P3D	-	-	-	432195	432195	-	-	-	-
		4P3D	-	-	-	432231	432231	-	-	-	-
160-250 A		3P3D	-	-	-	-	432207	435343	-	-	-
		4P3D	-	-	-	-	432243	435356	-	-	-
250-400 A		3P3D	-	-	-	-	-	-	433151	433154	-
		4P3D	-	-	-	-	-	-	433163	433166	-
400-630 A		3P3D	-	-	-	-	-	-	-	433157	-
		4P3D	-	-	-	-	-	-	-	433169	-




Přepínatelné stavitelný modul jmen. proudu		Póly									
63-125 A		3P3D	-	-	-	432318	-	-	-	-	-
		4P3D	-	-	-	432336	-	-	-	-	-
80-160 A		3P3D	-	-	-	432321	432321	-	-	-	-
		4P3D	-	-	-	432339	432339	-	-	-	-
250-400 A		3P3D	-	-	-	-	432327	435435	-	-	-
		4P3D	-	-	-	-	432345	434516	-	-	-



FDE	FDS	FDN	FE160N	FE160H	FE250N	FE250H	FG400N	FG400H	FG630N	FG630H
-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Výsuvný systém - kompletní sada		Póly								
		3P	-	-	-	432168	-	-	432910	-
		4P	-	-	-	432171	-	-	432913	-



Zásuvný systém - kompletní sada		Póly								
		3P	430893	-	-	432034	-	-	430944	-
		4P	430896	-	-	432037	-	-	431064	-



(1) Výběr nejběžnějších 3P a 4P jističů. Jistič až do 630A, pro kompletní řadu až do 1600A viz. str. C.72 až C.115.

(2) Bez modulů jmen. proudu.

Výkonové jističe

A

B

C

D










E

F

X



Průvodce výběrem - Příslušenství jističe⁽¹⁾

	FDE	FDS	FDN	FE160N	FE160H	FE250N	FE250H	FG400N	FG400H	FG630N	FG630H
Proudový chránič (RCD)											
	220/440V AC	3P	431078		431136		431139		431172		3
		4P	431084		431159		431124		431181		
	boční instalace	3P	431095								
	boční instalace	4P	431103								
Pomocné kontakty											
	Levý NC AC		430828					430828			
	Levý NO AC		430834					430834			
	Pravý NC AC	2x	430831		4x			430831			
	Pravý NO AC		430837					430837			
Mechanismus signalizační											
	Rukojeti NC FC	1x	430880 (NC/NO)		1x			432000			
	Rukojeti NO FC							432003			
	Spouště NC FC	1x					430815				
	Spouště NO FC						430818				
	Chrániče (RCD) NC FC	1x					430815				
	Chrániče (RCD) NO FC						430818				
Vypínací cívka											
	220/240V AC/DC						430852				
	400/415V AC	1x					430855				
Podpěťová spoušť											
	220/240V AC/DC						430870				
	400/480V AC	1x					430873				
Elektrický pohon											
	220/240V AC/DC		430938			432064		432829 (montováno v továrně)			
	400/440V AC		430920			435812		432811 (montováno v továrně)			
Ruční ovládání											
	přímé, šedé	ⓐ	436478			436495		436509			
	na dveře, šedé	ⓑ	436476			436493		436506		4	
	přímé rudé/žluté	ⓒ	436479			436496		436510			
	na dveře, rudé/(žluté)	ⓓ	436477			436494		436507			
Kryt svorkovnice (krátký)											
	sada 2 ks	3P	430960			432088		432855			
		4P	430963			432091		432858			
Příslušenství připojovací											
	praporec plošně vybočující	3P	430891			432032		431981		5	
		4P	430892			432033		431982			
	připojení zadní	3P	430889			432028		431701			
		4P	430890			432029		431702			
	rozvodná svorkovnice	3P	-			880954		-			
		4P	-			880955		-			

Jak používat tohoto průvodce výběrem

Příklad Hledáme jistič 50kA, 3P s elektronickou spouští, plynule nastavitelnou od 250 do 400A, s proudovým chráničem (RCD), s ručním ovládáním na dveřích a s praporecí plošně vybočujícími.

Krok 1 Na levé straně průvodce vyberte typ jističe.
Pro provedení 50kA, 3P, s elektronickou spouští SMR1 je číslo položky 431455.

Krok 2 Vyberte modul jmen. proudu, jestliže není dodáván s jističem.
Pro rozsah plynulého nastavování 250-400A je číslo položky 431151.

Krok 3 Na pravé straně vyberte příslušenství ve stejném sloupci z hlediska výkonnosti jističe (viz. přerušovaná čára), jako jističe, vybraheho na levé straně. Pro proudový chránič je číslo položky 431172.

Krok 4 Ve stejném sloupci vyberte požadované ruční ovládání: pro šedé provedení a instalaci na panel nebo dveře je číslo položky 436506.

Krok 5 V tom samém sloupci vyberte 3P praporec plošně vybočující: 431981.

Číslo položek, které musí být objednáno 431455 + 433151 + 431172 + 431981

(1) Výběr nejběžnějšího příslušenství. Pro kompletní řadu viz. str. C.88 až C.90.

